ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1) Εισάγετε τις μπαταρίες 2 AAA (δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία).
2) Πατήστε το φυσικό διακόπτη για την έναρξη της λειτουργίας. Μπορείτε να πατήσετε ξανά για να αλλάξετε τη διάταξη της εμφάνισης της οθόνης.
3) Τοποθετήστε το δάχτυλό σας μέσα στη σχισμή του οξυμέτρου και περιμένετε να γίνει η μέτρηση.
4) Μετά την επιτυχή μέτρηση βγάλτε το δάχτυλό σας.
5) Το οξύμετρο απενεργοποιείται αυτόματα μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΚΟΥΜΠΙ ΟΝ = Πατήστε μια φορά για την ενεργοποίηση της συσκευής. Πατήστε ξανά για να αλλάξετε τη διάταξη της οθόνη εφόσον το επιθυμείτε.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΝΕΠΑΦΟ	
ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	35%-100%
	ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΦΥΓΜΟΥ	25bpm-250bpm
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	±1%, ±1bpm	
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	5-7s	

ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ

Πριν από κάθε μέτρηση φροντίστε να έχετε καθαρά χέρια.
Σκουπίστε το δάχτυλο το οποίο θα χρησιμοποιήσετε με λίγο οινόπνευμα.
Κάντε το ίδιο και για την περιοχή του οξύμετρου στην οποία γίνεται η μέτρηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ !

! Κρατήστε το οξύμετρο μακριά από πτώσεις.
! Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.
! Μακριά από υψηλές θερμοκρασίες και απευθείας έκθεση σε ήλιο.
! Κρατήστε το μακριά από παιδιά.
! Αποθηκεύστε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου, μακριά από περιβάλλον με υψηλό ποσοστό υγρασίας.